Инструкция по использованию клея для ПВХ в тюбике

Чтобы заклеить прокол, или другое, небольшое повреждения ПВХ лодки, потребуются:

- Ремкомплект лодки или тюбик клея для ткани ПВХ и кусок ткани ПВХ,
- Ножницы;
- Валик, либо металлическая пластина с закругленными гранями;
- Фен (подойдет бытовой);
- Карандаш для разметки;
- Кисточка для нанесения клея;
- Растворитель N646.

Ремонтируем прокол

Небольшое повреждение, от миллиметра до 2-3 сантиметров:

- 1. Вырежьте заплатку из кусочка ПВХ ткани нужного цвета, входящего в ремкомплект. Заплатка может быть любой формы, но лучше, если она будет круглой или овальной. В полевых условиях можно просто срезать углы с прямоугольной заготовки. Диаметр или максимальная длина заплатки должны быть на 3-5 см больше длины пореза.
- 2. Аккуратно расправьте повреждённый участок баллона на ровной поверхности. Если такой поверхности нет, подложите под место пореза доску или пайол лодки.
- 3. Очистите место ремонта ПВХ лодки от грязи и обезжирьте его 646 растворителем. Можно также использовать ацетон, в крайнем случае спирт. Не рекомендуется зачищать материал наждачной бумагой этим можно только навредить.
- 4. Наложите заплатку на порез и обрисуйте ее по контуру карандашом. **ВНИМАНИЕ:** НЕ рекомендуется использовать шариковую ручку или маркер, они оставят на ПВХ ткани несмываемые следы.
- 5. С помощью кисточки равномерно, тонким слоем нанесите клей для ПВХ на обе склеиваемые поверхности. Дайте клею подсохнуть.
- 6. Через 10-15 минут нанесите клей повторно, снова оставьте клей подсыхать.
- 7. Через ~5 минут можно приступить к последней фазе ремонта лодки ПВХ. Пять минут время условное. Оно зависит от температуры окружающей среды, времени хранения клея и даже от влажности. Поэтому, чтобы проверить состояние клеевого слоя, прикоснитесь к нему он должен быть липким примерно как изолента.
- 8. Для «активизации» клея на поверхности ПВХ материала участок склейки и заплатку нужно нагреть. Для этого можно воспользоваться феном или, в походных условиях, зажигалкой. Помните, что место ремонта нужно нагреть только до 40 50°С! Рука терпит такую температуру. Далее, действовать быстро, чтобы клей не высох полностью.
- 9. Склеиваемые поверхности необходимо наложить одна на другую так, чтобы под заплаткой не оставались пузырьки воздуха и хорошенько прокатать твёрдым валиком. Если таково под рукой нет, можно использовать любые подручные средства: рукоятку ножа, ручку от мясорубки и т.д.
- 10. Не сгибая материал в месте ремонта ПВХ лодки, аккуратно сложите баллоны и оставьте высыхать место склейки минимум на сутки. После этого лодкой можно пользоваться.

